

**Сводные данные об аварийных отключениях за 2019 год  
по МУП «Горэлектросети», г. Нововоронеж**

№№ п/п	Наименование п/ст, ТП, КТП	Дата аварийного (внепланового) отключения	Дата (ликвидации), включения	Причина, характер аварии	Мероприятия по предотвращению и ликвидации аварии
1	2	3	4	5	6
1.	ЦРП-1 яч. №3 РУ-6 кВ	28.01.2019 г. 01ч.55мин.	28.01.2019 г. 02ч.57мин.	Повреждение соединительной муфты от ЦРП-1 яч. №3 до ТП-67 яч. №7 РУ-6кВ	Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
2.	ЦРП-1 яч. №16 РУ-6 кВ	28.01.2019 г. 09ч.25мин.	28.01.2019 г. 09ч.45мин.	Повреждение концевой муфты от ТП-62 (Т-2) до ЦРП-1 яч. №6 РУ-6кВ	Изготовлена концевая муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
3.	П/С №2 яч. №6 КРУН-6 кВ	16.04.2019 г. 18ч.55мин.	16.04.2019 г. 21ч.05мин.	Повреждение концевой муфты от ТП-55 яч. №2 до ТП-61 яч. №7 РУ-6кВ	Изготовлена концевая муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
4.	П/С №2 яч. №41 КРУН-6 кВ	16.04.2019 г. 21ч.00мин.	17.04.2019 г. 00ч.50мин.	Обрыв ВЛ-6 кВ, падение дерева от ЦРП-3 яч. №12 до П/С-2 яч. 41 КРУН-6кВ	ВЛ-6кВ восстановлена
5.	ЦРП-3 яч. №13 РУ-6кВ	10.05.2019 г. 21ч.10мин.	10.05.2019 г. 22ч.05мин.	Падение дерева, обрыв одного провода ВЛ-6 кВ	ВЛ-6кВ восстановлена
6.	ЦРП-3 яч. №13, №9 РУ-6 кВ	16.09.2019 г. 12ч.00мин.	16.09.2019 г. 15ч.00мин.	Падение дерева (соскочили изоляторы с опор) К.З. на ВЛ-6кВ	ВЛ-6кВ восстановлена
7.	П/С №2 яч. №24 КРУН-6кВ	17.09.2019 г. 14ч.30мин.	17.09.2019 г. 1ч.45мин.	При проведении земляных работ К.З. на КЛ-6кВ от ТП-32 яч. №3 РУ-6кВ	Изготовлена соединительная муфта на КЛ-6кВ, произведены высоковольтные испытания
8.	ЦРП-3 яч. №3 РУ-6 кВ	18.09.2019 г. 17ч.15мин.	18.09.2019 г. 18ч.30мин.	Сильный ветер, касание проводов между собой	ВЛ-6кВ восстановлена